



第 112-02 期

>> TNCAP 報導

□臺灣新車安全評等(TNCAP)第二批兩車型評等結果

為提升國內車輛安全性並保障民眾知的權利，交通部積極推動「臺灣新車安全評等計畫(TNCAP)」，本中心已依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」完成第二批車型(TOYOTA COROLLA ALTIS及HONDA CR-V)挑選、購置、試驗及評等相關作業，並於6月15日召開TNCAP評等專家會議，經審查同意第二批車型評等結果後報請交通部核定，交通部亦於6月29日召開記者會公告TNCAP受評車型的評等結果。以下為評等歷程及其結果概述：

為確保受驗車輛來源之客觀及公正性，TNCAP第二批受評車型委請中華民國消費者文教基金會(簡稱消基會)派員前往全台經銷商展售據點購車(如同一般消費者購車模式)，並將所購入的受驗車輛交由台灣德國萊因公司(TUV)於進行車況確認，檢查項目包括車籍資料檢查、車輛外觀、車身鈑件及結構、行李廂結構、引擎室結構、車輛內裝及底盤結構等共計43項，經確認所有受驗車輛皆無異常變造之情況後，如圖一所示，再交付車輛研究測試中心(簡稱車輛中心)實驗室進行TNCAP各項試驗工作。



財團法人車輛安全審驗中心

遵循法令 公正專業 優質服務

車安通訊季刊



台灣德國萊因 TNCAP 受驗車輛
檢測報告

TÜV Rheinland Taiwan TNCAP Test Car Condition Report

Report Number: 479002083

Requested by: Ober H. J. Hsu, Date: 2022/11/12

Vehicle Information: 廠牌車款: Altis, 廠牌車號: 2K21-11-8078AX

TNCAP 受驗車輛通過德國安全檢驗標準

This car has passed the TÜV safety standards.

檢驗結果 Inspection Findings: 檢驗項目 Inspection Item, 檢驗結果 Finding, 備註 Note

所有車輛資訊均與相符 All VINs match

VIN number: 2ZRY921825

引擎號碼 Engine number: 2ZRY921825

原廠車牌號碼 Original label & plate: 其他 Others:

外觀零件狀況 Body parts condition

外殼損傷比對 Lamp & Lenses condition

水箱護罩及保險桿 Radiator grille & bumpers

所有前後及後視鏡與其他 Glass & Rear view mirror

鎖匙點鎖匙 Trim & Mouldings

剎車踏墊 Door Lash

門邊及門鎖扣卡鎖 Door edges & weather strip

剝離剝落 Corrosion, Dents

其他 Others

TÜV Rheinland Taiwan TNCAP Test Car
Inspection Check List

TÜV Rheinland®
Precision Right

Report No. 479002083

檢驗項目 Inspection Item, 檢驗結果 Finding, 備註 Note

紅線車輛測試

End of the Report

聲明事項:

1. 本報告係根據德國萊因之標準，檢驗報告僅供參考，不具法律效力，不代表德國萊因之責任。
2. A 方車輛不含有電子、電機、引擎及變速箱等狀況及消費者所指定、檢驗合格之車輛狀況，否則德國萊因之責任在日後不會有法律及不具強制，客戶日後之法律或賠償，本公司不負法律責任之責任。
3. 車輛檢驗費用由客戶支付，並由客戶可開、變更、及車輛等之檢驗方式，「車輛檢驗報告」以專業技術人員之專業判斷為準，檢驗結果與發現問題。
4. 若日後發現車輛之結構損壞及零件損壞，內置或更換零件之費用均由客戶自行負擔。

檢驗工程師: [Signature]

圖一、台灣德國萊因 TNCAP 受驗車輛檢測報告

TNCAP 星級評等對象涵蓋四大安全領域，包括成人保護、兒童保護、行人保護及安全輔助(共計有17項試驗)，惟經本中心確認第二批兩車型均未配置「車速輔助系統試驗」所需安全配備，故實際僅執行16項試驗。試驗後，本中心已依車輛中心提供之各項試驗檢測報告、試驗影像及數據資料進行分數計算與星級評等，並將其結果提報至TNCAP專家會議討論及審查星級評等結果之妥適性，後續本中心已依會議決議完成兩車型之評等報告並將其內容報請交通部核定。下列為該二車型之星級評等結果摘要：

受評車型TOYOTA COROLLA ALTIS四大安全領域分別為成人保護領域得分率為91%、兒童保護領域得分率為82%、行人保護領域得分率為84%，以及安全輔助領域得分率為68%，故依TNCAP規章之星級評等平衡標準規定給予該車型整體星級評等為TNCAP五顆星，如圖二所示。



財團法人車輛安全審驗中心 住址：505029 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路 2 號

電話：04-781-2180 傳真：04-781-2181 E-mail：service@vsc.org.tw

Copyright © 2023 VSCC 版權所有



財團法人車輛安全審驗中心

遵循法令 公正專業 優質服務

車安通訊季刊



交通部臺灣新車安全評等報告

TNCAP




TOYOTA COROLLA ALTIS

標準配備車型評等



2023



圖二、TOYOTA COROLLA ALTIS 評等報告

受評車型HONDA CR-V四大安全領域分別為成人保護領域得分率為73%、兒童保護領域得分率為52%、行人保護領域得分率為72%，以及安全輔助領域得分率為40%，故依TNCAP規章之星級評等平衡標準規定給予該車型整體星級評等為三顆星，如圖三所示。

交通部臺灣新車安全評等報告

TNCAP




HONDA CR-V

標準配備車型評等



2023



圖三、HONDA CR-V 評等報告

詳細評等資訊請參閱TNCAP網站(<https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/>)



財團法人車輛安全審驗中心 住址：505029 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路2號

電話：04-781-2180 傳真：04-781-2181 E-mail：service@vsc.org.tw

Copyright © 2023 VSCC 版權所有