



第 112-04 期

>> 臺灣新車安全評等(TNCAP)報導

## □ 臺灣新車安全評等(TNCAP)第四批兩車型評等結果

NISSAN KICKS 獲得五顆星

TOYOTA YARIS 獲得三顆星



交通部為提供消費者新車安全資訊及提升車輛安全性，積極推動臺灣新車安全評等計畫(簡稱 TNCAP)，車安中心依據行政院核定「臺灣新車安全評等計畫(107-112 年)」及交通部核定之「TNCAP 受評車型清單」，採分階段依序辦理受驗車輛購置、試驗及評等作業，並於依交通部指示分別於今年 3 月 30 日、6 月 29 日及 9 月 26 日發布前三批新車安全評等結果，讓國人購車時有客觀的參考依據。

今年度最後一批受評車型分別為 NISSAN KICKS 及 TOYOTA YARIS，本中心已依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」完成購車及主、被動安全試驗，再依規章完成計分轉換及星級評等計算，並於 12 月 13 日召開 TNCAP 專家會議，經審查同意兩車型評等結果後報請交通部核定，交通部亦於 12 月 26 日召開記者會公告 TNCAP 受評車型的評等結果。以下為評等歷程及其結果概述：

為確保受驗車輛來源之客觀及公正性，TNCAP 受評車型皆是委請中華民國消費者文教基金會(簡稱消基會)派員前往全台經銷商展售據點購車(如同一般消費者購車模式)，並將所購入的受驗車輛交由台灣德國萊因公司(TUV)進



財團法人車輛安全審驗中心 住址：505029 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路 2 號

電話：04-781-2180 傳真：04-781-2181 E-mail：service@vsc.org.tw

Copyright © 2023 VSCC 版權所有



財團法人車輛安全審驗中心

遵循法令 公正專業 優質服務

# 車安通訊季刊



行車況確認，檢查項目包括車籍資料檢查、車輛外觀、車身鈑件及結構、行李廂結構、引擎室結構、車輛內裝及底盤結構等共計 43 項，經確認所有受驗車輛皆無異常變造之情況後，再交付車輛研究測試中心(簡稱車輛中心)實驗室進行 TNCAP 各項試驗工作。

TNCAP 星級評等對象涵蓋四大安全領域，包括成人保護、兒童保護、行人保護及安全輔助(共計有 17 項試驗)。試驗過程中，本中心皆是依 TNCAP 規章及 Euro NCAP 做法派員前往車輛中心實驗室進行試驗監測及主觀評價，確保受評車型試驗依規劃如期、如質完成。試驗後，本中心已依車輛中心提供之各項試驗檢測報告、試驗影像及數據資料進行分數計算與星級評等，並將其結果提報至 TNCAP 專家會議討論及審查星級評等結果之妥適性，後續本中心已依會議決議完成兩車型之評等報告並將其內容報請交通部核定。以下列為該二車型之星級評等結果摘要：

受評車型 NISSAN KICKS 四大安全領域分別為成人保護領域得分率為 81%、兒童保護領域得分率為 84%、行人保護領域得分率為 81%，以及安全輔助領域得分率為 59%，故依 TNCAP 規章之星級評等平衡標準規定給予該車型整體星級評等為 TNCAP 五顆星，如圖 1 所示。



圖 1、NISSAN KICKS 星級評等結果



財團法人車輛安全審驗中心 住址：505029 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路 2 號

電話：04-781-2180 傳真：04-781-2181 E-mail：service@vsc.org.tw

Copyright © 2023 VSCC 版權所有



受評車型 TOYOTA YARIS 四大安全領域分別為成人保護領域得分率為 76%、兒童保護領域得分率為 31%、行人保護領域得分率為 59%，以及安全輔助領域得分率為 25%，故依 TNCAP 規章之星級評等平衡標準規定給予該車型整體星級評等為三顆星，如圖 2 所示。




圖 2、TOYOTA YARIS 星級評等結果

詳細評等資訊請參閱 TNCAP 網站(<https://www.tncap.org.tw/SafetyRatings/>)